



Taller: CarDoc
 Tel.: --
 Correo electrónico: --
 Dirección: --

Número informe: MAXIA20240614173908
 tiempo de prueba: 2024-06-14 17:39:08
 Técnico: --

2019 Peugeot INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información vehículo

2019/Peugeot/308/

VIN: [REDACTED]

Kilometraje: 85845.5Kms

Matrícula: --

Información cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Herramienta: MX808

Número de serie: DR7GM8C01047

Versión: V9.00

Número de orden de reparación: --

Sistema/s escaneado/s(20)

Sistema	Estado:/DTC
Caja de servicio inteligente -- BSI2010_EV	3
Calculador control motor -- VD46	0
Antibloqueo de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP) -- ESP90	0
Calculador cojines inflables y pretensores -- RBG_UDS	1
Cuadro de a bordo -- COMBINE_UDS	1
Ayuda al estacionamiento -- AAS_UDS	0
Climatización -- BCC	0
Módulo de puerta conductor -- PDPC_UDS	0
Dispositivo de mantenimiento de tensión -- DMTR_DTC3B	0
Dirección asistida -- DAE_BVH2	0
Caja de estado de carga de la batería -- BECB_GEN2	0
Pantalla matriz combinado -- MATT_C_2010	0
Mandos sobre el volante de dirección / Volante con mandos integrados -- VCI	0
Frontal multiplexado -- FMUX	0
Caja testigos de no-abrochado el cinturón de seguridad -- TNB_2010	0

Captador de lluvia y de luminosidad -- CDPL_UDS_HELLA	✓ 0
Cámara de vídeo multifunción (CVM) -- CVM_2	✓ 0
Pantalla táctil -- EMF_DGT_UDS_GP	✓ 0
Alarma antirrobo -- MUS	✓ 0
Sirena de alarma antirrobo -- SIR	✓ 0

DTC (5)

Caja de servicio inteligente -- BSI2010_EV (3 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
B1745:13	Defecto de la salida de alimentación del techo corredizo o la persiana de ocultación (autorización) -- circuito abierto	presente
B1418:00	Defecto de estado de la información de abrochado de los cinturones para la determinación de la presencia del conductor	fugitivo
B1003:00	defecto de telecodificado (Atención, este defecto puede ser un falso defecto)	fugitivo

Calculador cojines inflables y pretensores -- RBG_UDS (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
B00DF:1E	defecto de la línea del conmutador de neutralización del airbag pasajero -- Resistencia fuera de rango	fugitivo

Cuadro de a bordo -- COMBINE_UDS (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
B1003 54	defecto de telecodificado (Atención, este defecto puede ser un falso defecto) -- Ausencia de calibración	presente

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: guarde una copia de este informe en el historial.