



Taller: CarDoc
 Tel.: --
 Correo electrónico: --
 Dirección: --

Número informe: MAXIA20240614165451
 tiempo de prueba: 2024-06-14 16:54:51
 Técnico: --

2019 Peugeot INFORME DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO

Información vehículo

2019/Peugeot/308/

VIN: [REDACTED]

Kilometraje: 85843.5Kms

Matrícula: --

Información cliente

Nombre: --

Tel.: --

Información del dispositivo

Herramienta: MX808

Número de serie: DR7GM8C01047

Versión: V9.00

Número de orden de reparación: --

Sistema/s escaneado/s(21)

Sistema	Estado:/DTC
Caja de servicio inteligente -- BSI2010_EV	26
Calculador control motor -- VD46	0
Antibloqueo de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP) -- ESP90	1
Calculador cojines inflables y pretensores -- RBG_UDS	1
Cuadro de a bordo -- COMBINE_UDS	1
Ayuda al estacionamiento -- AAS_UDS	11
Climatización -- BCC	0
Módulo de puerta conductor -- PDPC_UDS	1
Dispositivo de mantenimiento de tensión -- DMTR_DTC3B	0
Dirección asistida -- DAE_BVH2	0
Caja de estado de carga de la batería -- BECB_GEN2	0
Pantalla matriz combinado -- MATT_C_2010	0
Mandos sobre el volante de dirección / Volante con mandos integrados -- VCI	0
Frontal multiplexado -- FMUX	0
Caja testigos de no-abrochado el cinturón de seguridad -- TNB_2010	0

Captador de lluvia y de luminosidad -- CDPL_UDS_HELLA	✓ 0
Cámara de vídeo multifunción (CVM) -- CVM_2	✗ 1
Pantalla táctil -- EMF_DGT_UDS_GP	✗ 2
Alarma antirrobo -- MUS	✓ 0
Sirena de alarma antirrobo -- SIR	✓ 0
Electric steering lock -- AVE	✓ 0

DTC (44)

Caja de servicio inteligente -- BSI2010_EV (26 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
U1F3E:87	Defecto ausencia de comunicación con la caja telemática	fugitivo
U1F28:87	Defecto de ausencia de comunicación con el módulo de conmutación bajo el volante	fugitivo
U1F57:87	Ausencia de comunicación con el módulo de ultrasonidos de la alarma	fugitivo
U1F58:87	Ausencia de comunicación con la caja de sirena de la alarma	fugitivo
B181A:87	Fault in response from electric steering lock to request for locking/unlocking -- ausencia de respuesta	fugitivo
B1808:87	Defecto de desbloqueo del antiarranque por el calculador de control motor -- Falta de solicitud	fugitivo
B152B:11	Defecto de la tecla ON/OFF de la radio -- tecla bloqueada o cortocircuito a masa	fugitivo
B115B:62	Defecto de la información de parada fija del limpiaviento - - coherencia	fugitivo
B1137:15	Defecto de pilotaje de la luz de cruce delantera derecha -- circuito abierto o cortocircuito al positivo	fugitivo
B1138:15	Defecto de pilotaje de la luz de cruce delantera izquierda - - circuito abierto o cortocircuito al positivo	fugitivo
B162C:12	accessories positive relay control and status inconsistent -- Relay not activated pero activo	fugitivo
B1745:13	Defecto de la salida de alimentación del techo corredizo o la persiana de ocultación (autorización) -- circuito abierto	presente
B1715:64	Defecto de coherencia entre el estado de bloqueo del vehículo y el estado de bloqueo de la cerradura de la puerta delantera derecha -- incoherencia	fugitivo
B1716:64	Defecto de coherencia entre el estado de bloqueo del vehículo y el estado de bloqueo de la cerradura de la puerta delantera izquierda -- incoherencia	fugitivo

B1796:11	Circuito de la antena exterior de maletero (función acceso y arranque manos libres) -- cortocircuito a masa	fugitivo
B1728:00	Circuito de la empuñadura de puerta delantera derecha (Función acceso y arranque manos libres) -- Electrical fault	fugitivo
B1727:00	Circuito de la empuñadura de puerta delantera izquierda (Función acceso y arranque manos libres) -- Electrical fault	fugitivo
B141E:00	Detección de pulsación en el conmutador de arranque del motor en circulación	fugitivo
B1865:23	Inconsistency between status of engine starting switch and status of Built-in Systems Interface (BSI) engine starting authorization output	fugitivo
B1814:62	Incoherencia de las señales del conmutador de arranque motor	fugitivo
B173A:00	Defecto de estado de la puerta del conductor para la determinación de la presencia del conductor	fugitivo
B1418:00	Defecto de estado de la información de abrochado de los cinturones para la determinación de la presencia del conductor	presente
B1825:84	defecto información nivel de aceite -- nivel demasiado bajo	fugitivo
B1818:93	Defecto del nivel de aceite -- Defecto de medida	fugitivo
B183F:11	Defecto del contador de número de arranques y/o de rearranques motor -- coherencia	fugitivo
B1003:00	defecto de telecodificado (Atención, este defecto puede ser un falso defecto)	fugitivo

Antibloqueo de rueda (ABS) o control dinámico de estabilidad (ESP) -- ESP90 (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
P0560:16	Electrical supply of ESP ECU -- Tensión inferior al umbral	fugitivo

Calculador cojines inflables y pretensores -- RBG_UDS (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
B00DF:1E	defecto de la línea del conmutador de neutralización del airbag pasajero -- Resistencia fuera de rango	fugitivo

Cuadro de a bordo -- COMBINE_UDS (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
B1003 54	defecto de telecodificado (Atención, este defecto puede ser un falso defecto) -- Ausencia de calibración	presente

Ayuda al estacionamiento -- AAS_UDS (11 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
-----	-------------	---------

B1221 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera izquierdo interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1221 14	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera izquierdo interior -- Cortocircuito a la masa o circuito abierto	fugitivo
B1225 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera derecho interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1225 14	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera derecho interior -- Cortocircuito a la masa o circuito abierto	fugitivo
B1222 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera izquierdo exterior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1222 14	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera izquierdo exterior -- Cortocircuito a la masa o circuito abierto	fugitivo
B1226 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera derecho exterior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1226 14	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento delantera derecho exterior -- Cortocircuito a la masa o circuito abierto	fugitivo
B1223 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento trasera izquierdo interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1227 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento trasera derecho interior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo
B1228 92	Defecto del captador de ayuda al estacionamiento trasera derecho exterior -- Funcionamiento o rendimiento incorrecto	fugitivo

Módulo de puerta conductor -- PDPC_UDS (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
B1392:16	defecto motor elevavinas delantero derecho -- tensión de alimentación demasiado baja	fugitivo

Cámara de vídeo multifunción (CVM) -- CVM_2 (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
U1218:29	comunicación con la caja de servicio inteligente -- dato recibido invalidado	fugitivo

Pantalla táctil -- EMF_DGT_UDS_GP (2 DTC)

DTC	Descripción	Estado:
-----	-------------	---------

B1574 1C	Calculador de la pantalla multifunción táctil -- tensión fuera de gama	fugitivo
U1FA0 00	Tiempo de respuesta del LVDS incorrecto (LVDS: Low Voltage Differential Signaling, o Señalización diferencial baja tensión)	fugitivo

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: guarde una copia de este informe en el historial.